


| | | |
|--|--|---------------------|
| Protokol o zkoušce kameniva | | Číslo: |
| Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s. | | LL1/337/2019 |
| Lokalita: Těškov | Číslo vzorku: LL1/337/2019 | |
| Místo odběru: Skládka | Odběr provedl(a): 14.1.2019, Ladislav Peleška 22/ASP/2011 | |
| Vzorek zkoušen: 26.2.2019 - 28.2.2019 | Vzorek převzal(a): 11.2.2019, Tomáš Mařík | |
| Druh kameniva: Přírodní drcené kamenivo | Frakce kameniva: 0/125 | |
| Poznámka: Roční zkouška | | |



| Vlastnost | Zkoušeno dle | EN 12620 | EN 13043 | EN 13139 | EN 13242 | Jednotka | Hodnota |
|---------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Vlhkost kameniva | ČSN EN 1097-5 | | | | | % | 2,3 |
| Obsah jemných částic v kamenivu | ČSN EN 933-1 | | | | | % | 3,5 |

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

1.3.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

1.3.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**